




Dekoratif Tuğla Kaplama

Ekonomik - Hızlı - Kaliteli

İç ve dış mekanlar için
benzersiz kaplama

PATENTLİ ÜRÜN

Koruyucu Film Kaplama




Genleştirilmiş Polistiren Sert Strafor (30DNS)
(EPS-Expanded Polystyren Foam)

Tuğla şeklinde doğal taş tozu

50mm strafor kalınlığı
(Değişebilir Ölçü)



3mm tuğla kalınlığı





Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin, ısı yalıtım ve dekorasyonuna yönelik bir üründür





EP-RUSTIC-110



EP-RUSTIC-120





EP-RUSTIC-130





Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin, ısı yalıtım ve dekorasyonuna yönelik bir üründür





EP-RUSTIC-140



EP-RUSTIC -150




EP-RUSTIC -160





Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin, ısı yalıtım ve dekorasyonuna yönelik bir üründür





EP- MIX- 010



EP- MIX- 020





EP- MIX - 030





Flexolith, tuğla görünümü veren iç ve dış cephelerin, ısı yalıtım ve dekorasyonuna yönelik bir üründür





EP-MIX - 040





EP-MIX- 080



EP-MIX - 090





İç ve dış cephede kullanılabilir.



Sert hava koşullarına ve
-50 °C ile +70 °C arasındaki
sıcaklık değerlerine dayanıklıdır.



Orta basınç altında su
püskürtücüsü ile yıkanabilir.



Uygulamada karmaşık beceriler
ve araçlar gerektirmez.



Minimum kullanım ömrü
25 yıldır.



Yüksek buhar geçirgenliği sağlar.



Ekolojik olarak temiz ve toksik
olmayan bileşenlerden oluşur.



UV ışınlarına dayanıklıdır.
Solmayan renkler.




Kolay yenilenebilir.



Yanmaya ve yangına
karşı dayanıklıdır.

i

Flexolith, inşaatlarda kullanılan
Gazbeton, OSB panel, seramik
tuğla, beton, alçı vb. birçok
yüzeye uygulanmak için uygundur.



Flexolith'in Uygulanışı



Flexolith'in uygulanışı çok kolaydır, karmaşık beceriler ve araçlar gerektirmez.



1 Flexolith paneli uygulayacağınız
yüzeyi hazırlayın.



2 Yapıştırıcıyı hazırlayın
ve karıştırın.



3 4-6 mm taraklı mala kullanarak,
yapıştırıcıyı yüzeye eşit şekilde dağıtın.



4 Flexolith paneli yüzeye yapıştırın ve her
noktasının iyice yapıştığından emin olun.



5 Yapıştırıcının tamamen kuruması için 48 saat
bekleyin ve yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra
koruyucu filmleri sökün

Bu aletlere ihtiyacınız olacak.

